MAZDA CX-60 2.5 AT

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік ТО1	2 рік ТО2	3 рік ТО3	4 рік ТО4	5 рік ТО5
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20						
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●	●
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			**0,6**	**0,9**	**1,5**	**1,0**	**1,5**	**0,9**
Вартість робіт, грн з ПДВ			**720**	**1 080**	**1 800**	**1 200**	**1 800**	**1 080**
*** рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км** **** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.**								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		**Ultra 5w30****	**4 999**	**6 558**	**10 670**	**8 947**	**10 670**	**6 558**
		Supra-X 0w20***	**7 483**	**8 323**	**12 434**	**10 711**	**12 434**	**8 323**

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	240	240	-	240	240
	фільтра салону	-	360	-	360	-	360
	свічок запалювання	-	480	480	480	480	480
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	**8 998**
	гальмівних колодок задніх	**8 107**
	щітки склоочисника переднього лівого	**1 773**
	щітки склоочисника переднього правого	**1 598**
	щітки склоочисника заднього	**1 313**

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 02.11.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»
Україна
Запоріжжя, вул. Перемоги, 74б
Тел.: +38 (061) 22 22 440
www.mazda.zp.ua