MAZDA CX-9 2.5T AT

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду									
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років									
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	захисних чохлів привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-		-	●
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 320	2 040	1 680	2 040	1 320	2 400	1 320	2 040	1 680	2 400

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	**Ultra 5w30***	**7 064**	**13 968**	**7 424**	**23 669**	**7 064**	**12 288**	**7 064**	**23 669**	**7 424**	**12 288**

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	240	240	240	-	240	240	240	-	240	240
	фільтра салону	240	-	240	-	240	-	240	-	240	-
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастила в задньому диференціалі	1 217
	гальмівних колодок передніх	12 479
	гальмівних колодок задніх	9 123
	щітки склоочисника переднього лівого	2 231
	щітки склоочисника переднього правого	1 873
	щітки склоочисника заднього	1 534

*** Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 02.11.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»
Україна
Запоріжжя, вул. Перемоги, 74б
Тел.: +38 (061) 22 22 440
www.mazda.zp.ua