



MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO5 (2021-2024)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км		
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	
Заміна	моторн. мастила(4.5л для 2.5AT/4.2л для 2.0AT)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)	●	●	●	●	●	●	
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	Замінювати кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливopроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електrolіту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	-	●	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		660	990	1 540	1 210	1 540	990	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	5 040	5 810	9 585	7 976	9 585	5 810
			6 978	7 748	11 524	9 915	11 524	7 748

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	220	220	-	220	220
	фільтра салону	-	330	-	330	-	330
	свічок запалювання	-	440	440	440	440	440
Регулювання	світла фар	-	-	-	440	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	11 626
	гальмівних колодок задніх	9 232
	щітки склоочисника переднього лівого	1 424
	щітки склоочисника переднього правого	1 143
	щітки склоочисника заднього	1 132

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»
Україна
Запоріжжя, вул. Перемоги, 746
Тел.: +38 (061) 22 22 440
www.mazda.zp.ua