



MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO6



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік		
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду							
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	-	●	-	-	
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
	привідних валів		-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу		-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●	
	стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин			0,6	1,4	1,7	2,3	1,7	1,6	
Вартість робіт, грн з ПДВ			660	1 540	1 870	2 530	1 870	1 760	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру									
Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	5 294	6 614	10 642	19 168	10 642	6 834	
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra-X 0w20***	7 361	8 681	12 710	11 761	12 710	8 901	

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	220	220	-	220	220
	фільтра салону	-	330	-	330	-	330
	свічок запалювання	-	440	440	440	440	440
Регулювання	світла фар	-	-	-	440	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 980
	гальмівних колодок задніх	14 265
	щітки склоочисника переднього лівого	1 803
	щітки склоочисника переднього правого	2 300

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»
Україна
Запоріжжя, вул. Перемоги, 746
Тел.: +38 (061) 22 22 440
www.mazda.zp.ua