



MAZDA 3 1.5 AT

(з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	
	привідних валів	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	380	380	380	380	380
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	570	855	1 425	950	1 425	855	
Загальна вартість ТО								
(роботи та запчастини), грн з ПДВ								
<i>Ultra 5w30**</i>		3 691	4 356	7 548	6 217	7 548	4 356	
<i>Supra 0w20***</i>		4 988	5 653	8 845	7 515	8 845	5 653	
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ								
Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190	
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285	
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380	
Регулювання світла фар		-	-	-	380	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ								
Заміна	гальмівних колодок передніх	8 048						
	гальмівних колодок задніх	8 495						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 612						
	щітки склоочисника переднього правого	1 343						
	щітки склоочисника заднього	1 222						

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 06.01.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.