



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
			5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	мастила трансмісійного (для MT)	-	-	-	-	-	●	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-МДС	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)						
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			660	1 100	1 870	1 210	1 870	1 210
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-МДС тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 138	5 018	6 730	7 037	6 730	5 128
		Supra-X 0w20***	5 840	6 720	8 432	8 738	8 432	6 830
Загальна вартість ТО для MT (роботи та з/ч), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 840	5 018	6 730	7 037	6 730	6 381
		Supra-X 0w20***	5 840	6 720	8 432	8 738	8 432	8 082

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	220
	свічок запалювання	440
Регулювання	світла фар	440

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 053
	гальмівних колодок задніх	8 693
	щітки склоочисника переднього лівого	2 239
	щітки склоочисника переднього правого	1 684

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО Запоріжжя»
Україна
Запоріжжя, вул. Перемоги, 746
Тел.: +38 (061) 22 22 440
www.mazda.zp.ua